| | | |
|---|---|---|
| $I_{T(RMS)}$ | 2 | A |
| $V_{DRM}$ $V_{RRM}$ | 600/800 | V |
| $V_{TM}$ | 1.7 | V |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gate trigger current | $V_D$=12V $R_L$=100Ω | | | | |

-:$6$!*''$(;$;''*<(5&(#=;)&>$

